

합 동 안 전 점 검 일 지

일 시 : 2006년 2월 23 일

현 장 명 : 상가 신축현장

공 정 율 : 15%

주요공정 : 외부비계조립
3층 거푸집조립

결 재	담당			소장

1. 점검 및 조치사항

점 검 항 목	조 치 사 항	비 고
- 외부비계조립기준 준수여부	- 가로방향 1.8m이내 준수 확인 - 세로방향 1.5m이내 준수 확인 - 띠장 1.5m이내 준수확인	
- 거푸집지보공 간격 준수	- 구조검토상 지보공 간격은 90cm 이내로 조치	

2. 참석자 명단

소속	성명	서명	소속	성명	서명
현장소장	홍길동		하도급대표	하리수	
원도급과장	일지매		하도급근로	최홍만	

※점검사진, 관련자료 등은 필요시 뒷장 첨부